



Stockholm, October 1st 2024


Cylinders

Geachte klant,

Als preventieve maatregel dienen cilinderpakketten en enkele cilinders met een M18 x 1.5 schroefdraad in de nek van de cilinder, die zijn onderworpen aan een 2,5-jarige of 5-jarige periodieke inspectie via Interspiro Nederland, per direct buiten gebruik gesteld en zonder vertraging ontlucht te worden. Houd een restdruk in de cilinder aan van 2-10 bar.

Composietcilinders met een M17 schroefdraad in de nek, vallen niet onder dit veiligheidsadvies.

Marking of cylinder shells



De markering van de periodieke inspectie op stalen cilinders is gestempeld aan de afsluiter zijde van de cilinder.

Interspiro heeft meldingen ontvangen van vier cilinderafsluiters die van de cilinder zijn afgebroken. We doen alles wat in ons vermogen ligt om de getroffen cilinders en cilinderpakketten zo snel mogelijk weer operationeel te maken. Een onderzoek naar de oorzaak is gaande. We trachten u uiterlijk donderdag 3 oktober verdere informatie verstrekken over wanneer de corrigerende maatregelen worden getroffen.

De veiligheid van onze klanten en eindgebruikers heeft voor ons altijd de hoogste prioriteit. Wij bieden oprecht onze excuses aan voor het ongemak dat dit probleem veroorzaakt.

Met vriendelijke groet,



Martin Söderman
Quality manager
Interspiro AB